



1 Cassetta da incasso Geberit

1.1	Comando frontale	
1.1.1	10.500 / 10.520	4
1.1.2	10.600	6
1.1.3	10.700	8
1.1.4	10.800	10
1.1.5	Cassetta da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800)	12
1.1.6	Cassetta da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700)	14
1.1.7	Cassetta da incasso Sigma 12 cm (UP300)	16
1.1.8	Cassetta da incasso Sigma 12 cm (UP320)	18
1.1.9	UP700 / Unica	20
1.1.10	Cassetta da incasso Sigma 8 cm (UP720)	22
1.2	Comando frontale e dall'alto	
1.2.1	Cassetta da incasso Kappa 15 cm (UP120)	24
1.2.2	Cassetta da incasso Kappa 15 cm (UP200)	26
1.3	Comando dall'alto	
1.3.1	110.620 / NUVO	28

1.1 Comando frontale


1.1.1 10.500 / 10.520

Cassetta da incasso Geberit 10.500/10.520, comando frontale 1970 al 1974

010.500.00.1

Caratteristiche

- Articolo: 10.500 / 10.520
- Dimensioni / design: Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cass. di risciacquo: 48 x 50 cm
- Numero PA: I/IX1884/I, I/IX1885/I





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
2	891.015.00.1	Guarnizione per campana d 63 x 23 mm	
3	215.422.00.1	Kit per il rinnovamento e la sostituzione della placca di comando	Per l'aggiornamento alla placca di comando 200F, 115.222.xx.1
3.1	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
3.1		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
3.2	240.114.00.1	Campana telescopica	
3.2.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
3.2.2	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
3.3	240.187.00.1	Bacinella con guarnizione	
3.3.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella	
3.4	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo	
3.5	240.026.00.1	Placca di protezione	
3.6	216.024.00.1	Barra filettata	
4	362.771.00.1	Guarnizione	

Prodotti compatibili:

- Placca di comando Geberit Highline e 200F per risciacquo STOP e placca di copertura Geberit dal **1988** vedi pagina 66


1.1.2 10.600

Cassetta da incasso Geberit 10.600/10.620, comando frontale 1967 al 1978

010.600.00.1

Caratteristiche

- Articolo: 10.600, 10.620
- Dimensioni / design: Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cass. di risciacquo: 58 x 56 cm
- Numero PA: I/1637, I/IX1886/I, I/IX1887/I





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
2	891.015.00.1	Guarnizione per campana d 63 x 23 mm	
3	215.423.00.1	Kit per il rinnovamento e la sostituzione della placca di comando	
3.1	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
3.1		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
3.2	240.114.00.1	Campana telescopica	
3.2.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
3.2.2	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
3.3	240.187.00.1	Bacinella con guarnizione	Data di produzione 1974-1978: cestello non sostituibile
3.3.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella	Data di produzione 1974-1978: cestello non sostituibile
3.4	240.712.00.1	Gomito avvitabile	
3.5	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo	
3.6	240.026.00.1	Placca di protezione	
3.7	216.024.00.1	Barra filettata	
4	362.771.00.1	Guarnizione	

Prodotti compatibili:

- Placca di comando Geberit Highline e 200F per risciacquo STOP e placca di copertura Geberit dal 1988 vedi pagina 66

1.1.3 10.700


Cassetta da incasso Geberit 10.700, comando frontale

1974 al 1989

010.700.00.1

Caratteristiche

- Articolo: 10.700
- Dimensioni / design: Ispezione: 29,5 x 15,5 cm



N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	216.599.00.1	Rubinetto d'arresto completo	
2	240.028.00.1	Kit di sostituzione per placca di comando	
3	215.299.00.1	Campana completa	
3.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
3.2	814.140.11.1	Fermacampana	
3.3	816.179.00.1	Guarnizione per campana d 58 x 32 mm	
4	817.759.11.1	Bacinella	
4.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella	
5	240.077.00.1	Rubinetto a galleggiante compatto	
5		Rubinetto a galleggiante tipo 350 per cassetta esterna e da incasso	vedi pagina 126
6	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	



N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
6		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
7	362.771.00.1	Guarnizione	

Prodotti compatibili:

- Placca di comando Geberit Highline e 200F per risciacquo STOP e placca di copertura Geberit **dal 1988** vedi pagina 66

1.1.4 10.800


Cassetta da incasso Geberit 10.800, comando frontale

1975 al 1987

010.800.00.1

Caratteristiche

- Articolo: 10.800
- Dimensioni / design: Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cass. di risciacquo: 41 x 50 cm
- Numero PA: I/IX2761/I, I/IX2331/I





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	216.599.00.1	Rubinetto d'arresto completo	
2	240.114.00.1	Campana telescopica	
2.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
2.3	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
3	240.195.00.1	Bacinella completa	Data di produzione 1975-1977, (PA-I/IX2331/I): cestello non sostituibile
4	240.026.00.1	Placca di protezione	
5	216.024.00.1	Barra filettata	
6.2	216.024.00.1	Barra filettata	
6.3	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
6.3		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
6.4	240.501.00.1	Campana	
6.4.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
6.4.2	240.506.00.1	Fermacampana	
6.4.3	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
6.5	240.500.00.1	Bacinella con guarnizione	
6.6	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo	
7	362.771.00.1	Guarnizione	

Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC esterno, pulsante a mano, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità dal **1985 al 2005** vedi pagina 168
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità dal **1985 al 2004** vedi pagina 167
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento **dal 1985** vedi pagina 169
- Placca di comando Geberit Highline e 200F per risciacquo STOP e placca di copertura Geberit **dal 1988** vedi pagina 66

1.1.5 Cassetta da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800)

Cassetta da incasso Geberit Twinline 12 cm, comando frontale

dal 1988


110.800.00.1

111.102.00.1

111.180.00.1

Caratteristiche

- Articolo: UP130/110.800
- Dimensioni / design: Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cass. di risciacquo: 39,5 x 49 cm
- Numero PA: I/IX2761/I



N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
3	216.599.00.1	Rubinetto d'arresto completo	
4	240.069.00.1	Flessibile	
5	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	



N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
5		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
6	240.510.00.1	Supporto Twico	
8	240.515.00.1	Kit di sostituzione Geberit Twico per cassette art. 110.850 e 111.180	Set trasformazione tasto STOP a risciacquo a due quantità
8.1	240.501.00.1	Campana	
8.1.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
8.1.2	240.506.00.1	Fermacampana	
8.1.3	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
8.2	240.500.00.1	Bacinella con guarnizione	
8.3	240.510.00.1	Supporto Twico	
8.4	240.512.00.1	Placca di protezione per art. 115.888 e 115.894	
9	240.114.00.1	Campana telescopica	
9.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
9.3	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
9.4	240.031.00.1	Tappo di chiusura per campana	
10	240.195.00.1	Bacinella completa	
11	240.073.00.1	Placca di protezione completa	
12	362.796.92.1	Tappo di protezione d 45 mm	
13	152.434.06.1	Manicotto	
14.1	362.771.00.1	Guarnizione	
15	892.975.00.1	Guarnizione per codulo	
16	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	

Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1998** vedi pagina 176
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1997** vedi pagina 174
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1997** vedi pagina 173
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1998** vedi pagina 175
- Dispositivo di risciacquo per WC esterno, pulsante a mano, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1985 al 2005** vedi pagina 168
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1985 al 2004** vedi pagina 167
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento **dal 1985** vedi pagina 169
- Placca di comando Geberit Twinline per risciacquo a 2 quantità **dal 1997** vedi pagina 73
- Placca di comando Geberit Highline e 200F per risciacquo STOP e placca di copertura Geberit **dal 1988** vedi pagina 66

1.1.6 Cassetta da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700)

Cassetta da incasso Geberit Twinline 8 cm, comando frontale


dal 1989

110.700.00.2

110.750.00.1

Caratteristiche

- Articolo: UP170/110.700
- Dimensioni / design: Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cass. di risciacquo: 44 x 54 cm



N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	216.599.00.1	Rubinetto d'arresto completo	
3	240.512.00.1	Placca di protezione per art. 115.888 e 115.894	
4	240.077.00.1	Rubinetto a galleggiante compatto	
4		Rubinetto a galleggiante tipo 350 per cassetta esterna e da incasso	vedi pagina 126
4.1	240.539.00.1	Flessibile con rivestimento in PVC	
4.1	240.069.00.1	Flessibile	
4.1	240.365.00.1	Flessibile senza dado bianco	
5	240.511.00.1	Supporto Twico	
7	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	



N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
8	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
8		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
9.1	240.502.00.1	Campana completa Twico	
9.1.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
9.1.2	240.507.00.1	Fermacampana	
9.1.3	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xd131.5x3	
9.2	240.500.00.1	Bacinella con guarnizione	
10	240.516.00.1	Kit di sostituzione Geberit Twico per cassette art. 110.700 e 110.750	Set trasformazione tasto STOP a risciacquo a due quantità
10.1	240.512.00.1	Placca di protezione per art. 115.888 e 115.894	
10.2	240.511.00.1	Supporto Twico	
11	817.759.11.1	Bacinella	
11.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella	
12	215.299.00.1	Campana completa	
12.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
12.2	814.140.11.1	Fermacampana	
12.3	816.179.00.1	Guarnizione per campana d 58 x 32 mm	
13	119.668.00.1	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	
14	855.600.00.1	Manicotto in polietilene	
15	362.796.92.1	Tappo di protezione d 45 mm	
16	816.712.00.1	Tubo di risciacquo per cassetta 110700002 per montaggio ad incasso	
16.1	362.771.00.1	Guarnizione	
17	814.094.00.1	Guarnizione per codulo	

Prodotti compatibili:

- Placca di comando Geberit Twinline per risciacquo a 2 quantità **dal 1997** vedi pagina 73
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1998** vedi pagina 176
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1997** vedi pagina 174
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1997** vedi pagina 173
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1998** vedi pagina 175
- Dispositivo di risciacquo per WC esterno, pulsante a mano, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1985 al 2005** vedi pagina 168
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1985 al 2004** vedi pagina 167
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento **dal 1985** vedi pagina 169
- Placca di comando Geberit Highline e 200F per risciacquo STOP e placca di copertura Geberit **dal 1988** vedi pagina 66


1.1.7 Cassetta da incasso Sigma 12 cm (UP300)

Cassetta da incasso Geberit UP300, placca di comando Alfaline 2004 al 2010

109.306.00.1

Caratteristiche

- Articolo: UP300
- Dimensioni / design: lspezione: 22 x 14 cm, cass. di risciacquo: 39,5 x 42,5 cm





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
2	240.921.00.1	Flessibile	
2.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
3	240.269.00.1	Rubinetto d'arresto	
4	240.923.00.1	Supporto per rubinetto galleggiante Unifill	
5	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
5		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
6	241.829.00.1	Supporto Twico	
7	241.398.00.1	Placca di protezione	
8	241.284.00.1	Protezione per cantiere completa	
9	241.858.00.1	Campana Twico completa	
9.1.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
9.1.2	816.418.00.1	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
9.2	241.859.00.1	Bacinella con guarnizione	
9.2.1	241.868.00.1	Guarnizione per bacinella	Per cestello 241.859.00.1
10	362.796.92.1	Tappo di protezione d 45 mm	
11	362.771.00.1	Guarnizione	

Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1998** vedi pagina 176
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1997** vedi pagina 174
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1997** vedi pagina 173
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1998** vedi pagina 175
- Placca di comando Geberit Beta, Beta25 per risciacquo a 2 quantità **dal 2004** vedi pagina 78
- Placca di comando Geberit Alfa e placca di copertura Geberit Gamma **dal 2004** vedi pagina 70